

Gamby-Hindevad Vandværk
Huggetvej 27
5400 Bogense
Att.: Niels Rasmussen

Rapportnr.: AR-13-CA-00076689-01
Batchnr.: EUDKVE-00076689
Kunde nr. CA0003594
Modt. dato: 21.05.2013

Analyserapport

Prøvested: Gamby-Hindevad Vandværk. DGU 136.0183 - V02200051 / 4483005103
 DGU-nr: 136.183
 Prøvetype: Naturligt forekommende vand - Andet
 Prøveudtagning: 21.05.2013 kl. 09:30
 Prøvetager: Eurofins Miljø A/S MAK
 Analyseperiode: 21.05.2013 - 09.06.2013

Prøvemærke: Fra boring

Lab prøvenr:	07668901	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Uorganiske forbindelser							
Sulfid-S	< 0.02	mg/l			0.02	DS 278:1976 auto	28
Kulbrinter							
Methan	< 0.01	mg/l			0.01	M0066 GC/FID	38

Kopi til:
Nordfyns Kommune, Hovedpostkasse, Østergade 23, 5400 Bogense

09.06.2013

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Annette Vendel
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Side 1 af 1

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Gamby-Hindevad Vandværk
Huggetvej 27
5400 Bogense
Att.: Niels Rasmussen

Rapportnr.: AR-13-CA-00076695-01
Batchnr.: EUDKVE-00076695
Kunde nr. CA0003594
Modt. dato: 21.05.2013

Analyserapport

Prøvested: Gamby-Hindevad Vandværk. Boring 2 DGU 136.375 - V02200051 / 4483005102
DGU-nr: 136.375
Prøvetype: Naturligt forekommende vand - Andet
Prøveudtagning: 21.05.2013 kl. 10:00
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S MAK
Analyseperiode: 21.05.2013 - 09.06.2013

Prøvemærke: Fra boring

Lab prøvenr:	07669501	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Uorganiske forbindelser							
Sulfid-S	< 0.02	mg/l			0.02	DS 278:1976 auto	28
Kulbrinter							
Methan	< 0.01	mg/l			0.01	M0066 GC/FID	38

Kopi til:
 Nordfyns Kommune, Hovedpostkasse, Østergade 23, 5400 Bogense

09.06.2013

Kundecenter
 Tel 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Annette Vendel
 Annette Vendel
 Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Side 1 af 1

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.