

Gamby-Hindevad Vandværk
Viernevej 47
5474 Veflinge
Att.: Niels Rasmussen
Rapportnr.: AR-18-CA-00709090-01
Batchnr.: EUDKVE-00709090
Kundenr.: CA0003594
Modt. dato: 31.08.2018

Analyserapport

Prøvested: Gamby-Hindevad Vandværk - DGU 136.0183 - 82620 - V02200051 / 4483005103
DGU-nr: 136.183
Prøvetype: Råvand - Andet
Prøveudtagning: 31.08.2018 kl. 09:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S VEK
Analyseperiode: 31.08.2018 - 12.09.2018

Prøvemærke: Fra boring.

| Lab prøvenr: | 80608232 | Enhed | Kravværdier | | DL. | Metode | Urel (%) |
|-----------------------------------|----------|-------|-------------|------|------|--------------------------------|----------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Opfølgning til Lab prøvenr: | 80510120 | | | | * | | |
| Pesticider | | | | | | | |
| N,N-dimethylsulfamid | 0.030 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458 | A |

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Nordfyns Kommune , Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense

12.09.2018

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Ulla Bøgedal
Ulla Bøgedal
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.