

Gamby-Hindevad Vandværk
Viernevej 47
5474 Veflinge
Att.: Niels Rasmussen

Rapportnr.: AR-15-CA-00303931-01
Batchnr.: EUDKVE-00303931
Kundenr.: CA0003594
Modt. dato: 19.05.2015

Analyserapport

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------|
| Prøvested: | Gamby-Hindevad Vandværk. Boring 2 DGU 136.375 - V02200051 / 4483005102 | | | | | |
| DGU-nr: | 136.375 | | | | | |
| Prøvetype: | Råvand - Andet | | | | | |
| Prøvedtagning: | 19.05.2015 kl. 14:00 | | | | | |
| Prøvetager: | Eurofins Miljø Vand A/S MAK | | | | | |
| Analyseperiode: | 19.05.2015 - 26.05.2015 | | | | | |
| Prøvemærke: | Fra boring | | | | | |
| Lab prøvenr.: | 80167161 | Enhed | Kravværdier | DL. | Metode | Ⓜ) Um (%) |
| | | | Min. Max. | | | |
| Uorganiske forbindelser | | | | | | |
| Sulfid-S | < 0.02 | mg/l | | 0.02 | DS 278:1976 auto | 28 |
| Kulbrinter | | | | | | |
| Methan | 0.007 | mg/l | | 0.005 | M 0066 GC/FID | 38 |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5 | A |

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi af rapporten er sendt til:

Nordfyns Kommune, Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense

26.05.2015

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Ⓜ): udført af underleverandør